

MAZDA 51F 補修塗装工程 クロマックスプロ

MAZDA 51F クロマックスプロ カラーフォーミュラ&混合比



カラーフォーミュラ 承認配合

グランドカラー (g)		カラークリヤー(g)	
WB1097	5.4	2K Clear	94.5
WB1738	2.7	110078	5.2
WB66	23.5	AM69	0.3
WB69	2.0		
WB04	16.0		
WB1050	1.8		
WB2010	48.6		

グランドカラー混合比 *薄く均一に塗装

グランドカラー	WB2060	
100	50	



MAZDA 51F 補修塗装工程 ブロック塗装







脱脂クリーニング:

パネル全体をサンディングもしくはスカッフィング後に全体をクロマックスクリーニング剤でクリーニング。





サフェーサー塗装: クロマックス2Kサフェーサーを

パネル全体に塗装。

*金属露出部はプライマー処理



フラッシュタイム: コート間 5-10分 強制乾燥前 5-10分

*使用するクロマックス2KサフェーサーのTDSに従ってください。 *ノンサンディングサフェーサーは推奨しません。







空研ぎ研磨: P600-P800



脱脂クリーニング: パネル全体をサンディング後に全体を クロマックスクリーニング剤でクリーニング。







グランドカラー塗装: クロマックスベースコート/3コート WB2060で50%希釈。

*最後にエア圧を1. Obar以下にしてドロップレットコートを1~2コート塗装することを推奨。



艶が消えるまでフラッシュオフ。





【カラークリヤー塗装工程】

カラークリヤー塗装:

クリヤーコートアディティブ混合済みカラークリヤー 通常よりもガン距離を離して均一に塗装。



ハードナーを使用するクリヤーのTDSに従い混合。



シンナーを使用するクリヤーのTDSに従い混合。



塗装回数:2コート



フラッシュオフ: クリヤーのTDSに従いフラッシュオフ



カラークリヤー乾燥: クリヤーコートのTDSに従い乾燥







クリヤー塗装: クロマックス2Kクリヤー

カラークリヤーコート乾燥後、中研ぎ研磨し クリヤーを塗装し乾燥

クリヤーウェットオンウェット塗装(オプション):

カラークリヤーを十分にフラッシュオフさせた後、クリヤーをミディアムウェットコートでパネル全体に塗装 (通常よりも膜厚が厚くなる為、フラッシュオフ、乾燥時間ともに長めに取る事)

【注意】

カラークリヤーで使用したクリヤーと同じクリヤーを使用。

ポイント:

- •グランドカラーはウェットにしすぎない。
- グランドカラーのムラを抑制するために、ドロップレットコートを推奨する。



MAZDA 51F 補修塗装工程 ボカシ塗装







補修箇所:

クロマックス2Kサフェーサー塗装後、乾燥。 サンディングを行いクリーニング。 *金属露出部はプライマー塗装



ボカシ箇所:

足付け研磨後、クリーニング。





WB2091/2093ブレンダー塗装: WB2060/50%希釈



タッククロスで清掃した後、ボカシエリアにブレンダーを1コート均一に塗装。

- *フラッシュオフは十分にとること。
- *WB2091/2093ブレンダーは省略可能。







【グランドカラー塗装工程】 グランドカラー塗装:

ソファカノ一塗装・ WB2060/50%希釈



ボカシ塗装:

薄く各コートを広げながらボカシ塗装。 十分にフラッシュオフ。




塗装回数:2~3コート



*最後にエア圧を1. Obar以下にしてドロップコートを 最終ボカシェリアを超えて、広げながら1~2コート塗装する ことを推奨。







【カラークリヤー塗装工程】

クリヤー塗装(1コート目): クロマックス2Kクリヤー

調合済みクリヤーに対して、通常の2~3倍量の JAB/JXBシンナーを添加したクリヤーで、ボカシパネルの未塗装箇所外側よりカラークリヤーボカシ箇所まで均一に1コート塗装。



カラークリヤー塗装(1コート目):

調合したカラークリヤーをカラーベース塗装部分より 広めに塗装。

*トリガーは常に握った状態で弧を描くようにボカシ 塗装。





フラッシュオフ: 使用したクリヤーのTDSに従いフラッシュオフ。








カラークリヤー塗装(2コート目): クロマックス2Kクリヤー

カラークリヤーコート1コート目塗装部分より内側に2コート目のカラークリヤーを塗装。

*トリガーは常に握った状態で弧を描くようにボカシ 塗装。





クリヤー塗装(2コート目): クロマックス2Kクリヤー

カラークリヤー塗装直後に、ボカシパネル外側よりカラークリヤーボカシ箇所まで、1コート目に使用したクリヤーを塗装。



フラッシュオフ: 使用したクリヤーのTDSに従いフラッシュオフ。



乾燥:

クリヤーのTDSに従い乾燥。







クリヤー塗装: クロマックス2Kクリヤー

クリヤー塗装2コート目を乾燥後、P1000で中研ぎ 研磨を行い、クリヤーをパネル全体に塗装。



ハードナーを使用するクリヤーのTDSに従い混合。



シンナーを使用するクリヤーのTDSに従い混合。



塗装回数:1コート



フラッシュオフ: 使用したクリヤーのTDSに従いフラッシュオフ。



乾燥: クリヤーのTDSに従い乾燥。

MAZDA 51F リペアプロセス ボカシ塗装(クリヤー塗装:オプション) 50000







クリヤー塗装: クロマックス2Kクリヤー

ウェットオンウェット塗装(オプション): クリヤー塗装2コート目を塗装後、十分にフラッシュ オフさせた後、クリヤーをミディアムウェットコートで パネル全体に塗装。

【注意】カラークリヤーで使用したクリヤーと同じクリ ヤーを使用。



塗装回数:1コート



フラッシュオフ・乾燥:



【注意】オプションのクリヤー塗装を行った場合、通 常よりも膜厚が厚くなる為、フラッシュオフ・乾燥時 間共に長く取る事。

SHINE ON.

